

Kombiantenn:

Dipol GP för 70cm och 2m

Av Ben Nyberg OH6PA

Denna antennbeskrivning är tidigare publicerad i finska tidskriften RADIO AMÄTÖÖRI.

Idén till 70-centimeters antennen har jag fått av SM3AFT. Antennen har prövats på ett flertal repeatrar, och den fungerar bra. Har även haft en bekant som kört den i NEC dataprogram - därav kommer diagrammen. Mitt tillägg till antennen är att jag har monterat på en J-sticka på samma stomme. Med denna kombiantenn går det att köra på både 70 cm och 2 m samtidigt. På vår repeater OH6RAR - OH6RUR har vi separata antenner, för RX och TX. Mottagar-antennerna är högst upp och består av 8 st dipoler för 70cm samt J-sticka för 2m. Sändarantennerna är separata 4 st dipoler för 70cm, samt J-sticka för 2m.

Kombiantennen består av följande delar. Stomrör 30x30x2 eller 38mm runt Al-rör 2500 mm för fyra dipoler. Dipolhållarrör 16 mm diameter. Al. Längd beroende av stomrörets diameter och T-styckets typ 151 mm centrum till centrum av dipolrören. 4 st T-stycken av PVC för bevattnings anläggningar. 8 st Al-rör 16 mm dia längd 134 mm. Koaxkabel RG59U eller motsvarande 75 ohms kabel. 4 st längd 590mm samt 2 st längd 1026 mm Helst rostfria plåtskruvar 3.2x12mm, 12 st. Varmlim samt cyanoacrylat snabblim. Fogmassa (OBS! EJSILIKON) Gängtejp, Rostfri plåt som går att förtenna.


Antennbygge

Mät upp på stomrören från toppen ned 325 mm - dra ett streck. Från detta streck mäter till följande dipoler 615 mm för varje. Borra helst i pelearborrmaskin med 16 mm:s borrh, 4st hål rakt igenom stomrören. Mät från toppen ned 1488mm - dra ett streck med tusch, här skall J-stickan svetsas fast.


För J-stickan behövs ett Al-rör 12mm diameter, längd 504 mm, samt en Al platta 20x8x55mm, vari borras ett hål 12mm, 10 mm från ändan. Nu kan det bli problem för den som inte har tillgång till svets. Men det går att använda plåtskruv i stället för svets. Träng på Al-plattan på 12 mm:s röret så att den blir jämt på ena sidan av plattan. Svetsa endast på den sidan där röret är jämt med. Eftersom röret är tunt bränns lätt hål i röret och det blir en brottanvisning. Samma gäller dipolhållarrör i de 16mm:s hålen som borrats, i stomrören, så att alla blir jämt med. Dessa dipolhållarrör, skall alltså vara längre än 151 mm beroende på stomrörets diam. Svetsa fast dem på den sidan som är jämt med. På motsatt sida kan det vara bra att göra en liten punkthäfta på undre och övre sidan av röret. Dipolhållarröret tjänst-

Illustrationer Lb. Några exempel som visar vilken energi som strålar ut.


Dipo1 Horisontal




Dipo1 Vertikal




Dipo4 Vertikal



Dipo2 Vertikal






För nu över skärmstrumpans trådar över isoleringen. Löd lite här och där - runtom. Låt svalna. Droppa på snabblim så att även koaxen täpps till. Låt torka. Tejpa med vulkaniseringstejp. Gör likadant åt det andra dipolparet.

Nu har du två RG59U ändar som skall sättas ihop med en RG 213 eller RG58U av den längd som behövs.

Gör likadant som dom andra T-för-greningarna. Mät med ohmmätare att alla dipolelementen åt samma håll är förenade och att de inte är kortslutna. Räta upp antennen stående. Koppla till SWR mätare och rigg. SWR brukar vara 1,1-1,15 / 1. Till J-stickan ansluts en RG58U eller RG213U. Gör så här; skaffa en slangklämma av rostritt stål som passar på 12 mm:s röret.

I brist på rostfri kan zinkad duga.




Skala upp koaxen 50 mm, pillra ut innerledaren igenom skärmens, just där ytterhöljet slutar. Platta till skärmen, gör ett hål i den flata skärmstrumpan ca 10 mm från förgreningen, förtenna strumpan.

Löd fast en sådan rostfri plåtbit som jag tidigare nämnde om. Placera den tvärs över hålet som du gjort i strumpan. Men förtenna den först men enbart på ena sidan. Detta för att undvika korrosion. Borra hål i plåtbiten, passande för den typ av plåtskruv som du har. Skala fram 5-6 mm av innerledaren. Löd fast den i slangklämman. Trä slangklämman på 12 mm:s röret, dra fast den ca 55 mm från bottnen av J-et. Borra ett hål i stomröret mittemot slangklämman.

För plåtskruven igenom

skärmstrumpans hål. Vänd den så att plåten kommer mot aluminiumet

Lycka till med bygget!
Ben Nyberg OH6PA PL7 64201
Närpes Finland
@ OH6RBT FIN EU.



Löd ihop alla tre kablarnas innerledare, alltså två från dipolerna och en som skall till följdande förgrening. När innerledarna är hoplödda tejpas lödstället med teflon gängtejp till samma tjocklek som innerisoleringen och ett varv på befintlig isolering. Fördelen med gängtejp är det att det inte smälter vid lödning.

Prova stående våg

Om det är högt SWR så flyttar du slangklämman upp eller ner tills du är under 1,2/1. Det sista får du bort med att dra ut hela J-stickan, eller trycker den mot stomröret. Glöm inte att täppa till kabeln med snabblimmet. Koaxkablarna är bra kapilärrör. Gjut in hela slangklämman och koaxskärmens fäste med varmlim, eller fogmassa.

